



Sincronismo UIS 15P



Sincronismo de arbol de levas y cigüeñal ok, en sistema inyector Bomba 1.9 TDI 1º gen.



Sincronismo UIS 15P

